

Vehículo: PSA Citroen/Peugeot

Motor: Todos los motores

Año: 2000-

Avería: Fallo en la unidad BSI con código F5FF

Síntoma Avería:

El vehiculo se para circulando o no arranca

Proceso Verificación Avería:



Se realiza un test de la Unidad de control de motor con el equipo de diagnosis Autel Maxisys, se registran los siguientes códigos de errores:

F5FF.- Reinicialización de la unidad de mando de la BSI.

Este código nos indica que la unidad de control BSI se ha reiniciado, es decir, ha hecho un reset lo cual hace que en caso que se esté conduciendo deja de alimentar la unidad de motor y esto hace que se pare el vehículo. En algunos casos al reiniciarse se queda bloqueada y no nos autoriza el arranque del vehículo ya que el inmovilizador está integrado en la unidad BSI



Solución a la Avería:

Se tiene que programar de nuevo la unidad de mando BSI, esta programación puede llevarse a cabo en un concesionario oficial o en un taller especializado en reparación de centralitas.
