

Vehículo: Renault Megane Scenic II

Motor: K9K

Año: 2006

Avería: DF1070 Bucle Frío

Síntoma Avería:

No activa el embrague para el compresor del aire acondicionado.

Proceso Verificación Avería:




Conectar el equipo de diagnóstico MaxiSys al vehículo y leer los códigos de avería:

DF1070, Bucle frío (se genera cuando la activación del compresor está bloqueada por la unidad de control).

DF113 Circuito captador de presión del fluido refrigerante

Se verifica la continuidad del cable naranja hacia el compresor y que éste active y no esté agarrotado.



1337. Unidad protección y conmutación

171. Embrague compresor AC

Solución a la Avería:

El problema inicial reside en que el sistema se había quedado sin carga. Y registro la avería (**DF113** Circuito captador de presión del fluido refrigerante) una vez solventado este problema

Una vez los códigos de motor se han eliminado, es posible eliminar la avería **DF1070** y el compresor vuelve a activar correctamente.