

Vehículo: Citroën Xsara Picasso

Motor: 2.0 HDI (RHY) montaje BOSCH

Año: 2004

Avería: Dificultades en el arranque.

Síntoma Avería:

El cliente comenta, que cuando el vehículo está caliente tiene muchas dificultades en el arranque o no arranca.

Proceso Verificación Avería:



Se realiza un test de la Unidad de control de motor con el equipo de diagnosis Autel Maxisys, sin registrar ningún DTC.

Con el equipo de diagnosis se comprueban datos principales en fase de arranque observando que:

MOTOR	Revoluciones motor	Presión combustible
FRIO	225 r.p.m.	250 bar
CALIENTE	200 r.p.m.	220 bar

Solución a la Avería:

El problema reside en el motor de arranque, para este tipo de vehículo hay una modificación del motor de arranque:

BOSCH 0986013240
