

Vehículo: Toyota Corolla Verso/ Avensis

Motor: 1CD-FTV, 1AD-FTV, 2AD-FTV.

Año: 2005/2007

Avería: Sistema ABS/VSC/TRC

Síntoma Avería:

Testigos ABS/VSC/TRC encendidos .

Proceso Verificación Avería:




Se realiza un test de la Unidad de control de VSC con el equipo de diagnosis Autel MaxiSYS, se registran los siguientes códigos de errores

Código **C1208** Sensor de posición de dirección / ángulo falta de señal del sensor.

Solución a la Avería:

1. Contacto OFF.
2. Volante en posición centrada.
3. Selector del cambio en P y freno de mano puesto.
4. Puentear CG y TS con un cable.



5. Presionar y mantener presionado interruptor TRC off durante el siguiente proceso.
6. Poner contacto (testigos ABS/VSC/TRC parpadean rápido).
7. Presionar pedal de freno 8 veces en 2 segundos.
8. Cuando suene un pitido y los testigos ABS/VSC/TRC quedan fijos...
9. Punto cero calibrado.
10. Revisar DTC's en memoria de averías de ABS.