

Vehículo:

Marca/ Motor: Alfa Romeo 156 937A2000 .

Año: 2002-2005

Avería: Avería sistema de control motor

Síntoma Avería:

El testigo EOBD se enciende en el tablero de instrumentos, y display información señala *avería sistema de control motor*.

Proceso Verificación Avería:



Se realiza un test de la Unidad de control de motor con el equipo de diagnosis Autel Maxisys, se registran los siguientes códigos de errores:

P1604 relé principal.

Solución a la Avería:

Vehículos afectados: 156 todas las versiones 1.9 JTD 115CV.

En caso de anomalía comprobar con un terminal de diagnóstico, si se observa el error relé principal P1604, volver a programar la centralita de inyección con el software actualizado disponible en la red del fabricante