

### Vehículo: Ford KUGA

Motor: XXXX

Año: 2008-2012

Avería: B1299

### Síntoma Avería:

No funciona el sistema de sensores de parking y en la unidad de parking se presentan las siguientes averías:

- B1299 Alimentación de tensión de los sensores – cortocircuito a masa
- B2477 Unidad de control de asistencia de aparcado – configuración errónea

### Proceso Verificación Avería:



Tras realizar una prueba de funcionamiento del sistema y constatar que no funciona el sistema de parking se procede a verificar averías con el equipo MaxiSys.

Se encuentran las averías antes descritas en la unidad de control del sistema de aparcamiento.

### Solución a la Avería:

La causa de la avería es la entrada de agua por la parte trasera derecha, cayendo directamente sobre la unidad del sistema de aparcamiento. Se procede a cambiar la unidad.

