

Vehículo: TOYOTA

Marca/Motor: Toyota Auris, Avensis, Corolla Verso y Rav4
1AD-FTV, 2AD-FTV y 2AD-FHV.

Año: 2005 a 2012


Avería: Obturación de suciedad de EGR y boca entrada colector admisión.

Síntoma Avería:

Falta de potencia a bajas revoluciones y entrega de potencia brusca sobre las 1.800/2.000 rpm. Sin códigos de avería.

Proceso Verificación Avería:

Desmontar el conjunto de la EGR.




Con la EGR desmontada, tenemos acceso a la boca de entrada del colector de admisión, limpiar y aspirar todos los residuos solidos que podamos.



Desarmamos el conjunto de la EGR quitando los tres tornillos de Allen y separamos el motor eléctrico de la parte mecánica.



Cuando tenemos solo la parte mecánica, le quitamos el clip y el muelle. Ahora podemos limpiar a fondo el cuerpo de la EGR hasta que agitándola, escuchemos que pica en los dos extremos de su recorrido.



Rearmar el conjunto de la EGR y volver a montar.

Probar el vehículo, comprobar que tiene una buena salida en bajas revoluciones y una entrega de potencia lineal.