

**Vehículo:** SUZUKI Swift

Motor: XXX

Año: 2005-2010

Avería: Frenos blandos

**Síntoma Avería:**

El pedal del freno se hunde al frenar y está muy esponjoso

**Proceso Verificación Avería:**



El vehículo llega al taller con el pedal muy blando y al pisarlo se hunde hasta el fondo casi sin frenar. Verificar:

- Perdidas de líquido de frenos
- Aire en el circuito (Purgar y renovar el líquido)
- Latiguillos de frenos
- Estado de la bomba de frenos

Si todo está bien, sustituir unidad del ABS

**Solución a la Avería:**

Sustituir unidad ABS