

**Vehículo: RENAULT KANGOO**

**Motor: K9K**

**Año: 2006**

**Avería: CIERRE CENTRALIZADO**

**Síntoma Avería:**


No funciona el cierre centralizado

**Proceso Verificación Avería:**



Con equipo de diagnosis Autel:

- ✓ Comprobación en datos en vivo del estado de los interruptores de puerta.
- ✓ Activación motores puertas
- ✓ Comprobar alimentaciones
- ✓ Siguiendo el esquema se observa que el interruptor de tapa deposito permanece siempre abierto.



**Solución a la Avería:**

Con la sustitución del interruptor este pasa de abierto a cerrado y el cierre centralizado empieza a funcionar