







IA600 Marco de calibración

LISTA DE COMPONENTES



Versión Láser

<p>Soporte</p>		<p>Placa deslizante grande</p>		<p>Arandela x2</p>	
<p>Barra superior</p>		<p>Unidad de medición Láser</p>		<p>Llave Allen (5mm)</p>	
<p>Barra inferior</p>		<p>Soporte para almacenaje x2 (AUTEL-CSC1500/09)</p>		<p>Perno de expansión x4 (M12 x 80)</p>	
<p>Base</p>		<p>Barra de conexión</p>		<p>Perno de expansión x8 (M6x50)</p>	
<p>Tornillo de cabeza cilíndrica x4 (MB x 20)</p>		<p>Guía rápida de referencia</p>		<p>Lista de componentes (Este documento)</p>	